



Älvkarleby
kommun

1(12)

2016-10-24

Trygghetsvandring i Älvkarleby

2016-10-24



Vad är det här för dokument?

En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga, för att avgöra var det finns risker för otrygghet i miljön. Både boende i området och professionella ska delta. I det här protokollet kan du läsa om en trygghetsvandring i ett område, vilka problem som togs upp och åtgärder för dessa.

Älvkarleby – Laxön – Resecentrum

På kartbilden ser du slingan för trygghetsvandringen. Siffrorna visar platser där önskemål om åtgärder uttrycktes.





Trygghetsvandring i Älvkarleby – Laxön Resecentrum

Utgångspunkt för vandringen

Älvkarleby kommun erbjöd allmänhet, lokala företag, föreningar och fastighetsägare att delta.

Tid och plats

Måndagen den 24 oktober klockan 18:00 – 20:00

Hantverkarhuset Laxön

Närvarande

- Älvkarleby Kommun
- Polisen
- Allmänheten
- Trygghetsgruppen Uppland
- Totalt cirka 10 personer

Inför trygghetsvandringen

Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i Kommunhuset. Inför trygghetsvandringen har Älvkarleby kommun utarbetat ett förslag till den slinga som vi skulle gå. Efter en presentationsrunda berättade Martin Nilsson från Älvkarleby Kommun om syftet med en trygghetsvandring och hur den går till. Martin gav även tips på vad alla skulle tänka på under vandringen - att ”sätta på sig trygghetsglasögonen” och även tänka på tillgänglighet. Det var mycket mörkt ute, några av fotografierna är därför tagna i dagsljus vid ett senare tillfälle.



Protokoll för trygghetsvandringen

Plats 1

Eldhuset

Problem

Undermålig belysning, mycket ”mörka” utrymmen finns runt eldhuset mot parkeringen vid vandrarhemmet.

Ansvarig

Älvkarleby kommun

Åtgärder

Status

Nytt problem

Plats 2

Parkeringen vid vandrarhemmet



Problem

Dålig belysning

Ansvarig

Älvkarleby kommun

Åtgärder

Status

Nytt problem



Plats 3

Bron till Laxön



Problem

Bron från turisthotellet till Laxön har ingen belysning, upplevs som väldigt mörk och otrygg. På hösten samlas mycket löv på bron som vid regnigt väder blir mycket halt.

Ansvarig
Vattenfall

Åtgärder

Status
Nytt problem

Plats 4

Gång- och cykelväg parkeringen Turisthotellet.

Problem

Trasig gatubelysning, nummer 02152.

Ansvarig
Älvkarleby kommun

Åtgärder

Status
Nytt problem



Plats 5

Gång-och cykelvägen som går längs Kungsådran.



Problem

Branta slänter. Risk för att man i cyklar av vägen ner i slänten. Ett räck längs det brantaste delarna skulle kunna vara en åtgärd.

Ansvarig
Älvkarleby kommun/
Vattenfall

Åtgärder

Status
Nytt problem

Plats 6

Gång-och cykelvägen som går längs Kungsådran.

Problem

Mörka partier efter gång-och cykelvägen. Kompletterande belysning bör monteras.

Ansvarig
Älvkarleby Kommun

Åtgärder

Status
Nytt problem

Plats 7

Parkeringen vid Fisket.

Problem

Saknas bra belysning för den allmänna parkeringen vid Fisket.

Ansvarig
Älvkarleby Kommun

Åtgärder

Status
Nytt problem



Plats 8

Korsningen Fisket/Älvkarlövägen

Problem

Korsningen vid Älvkarlövägen/Fisket är väldigt mörk, svårt att uppfatta att det är en korsning.

Ansvarig

Älvkarleby Kommun/
Trafikverket

Åtgärder

Status

Nytt problem

Plats 9

Älvkarlövägen mot Resecentrum

Problem

Trasig gatubelysning med nummer 02832

Ansvarig

Älvkarleby Kommun

Åtgärder

Status

Nytt problem

Plats 10

Resecentrum Älvkarleö



Problem

Trasiga vägbomar vid cykelvägarna till perrongerna på båda sidor.

Ansvarig

Trafikverket

Åtgärder

Status

Nytt problem



Plats 11

Perrongen Resecentrum



Problem

Klotter på stolpar på perrongerna vid resecentrum.

Ansvarig

Trafikverket

Åtgärder

Status

Nytt problem

Plats 12

Resecentrum.

Problem

Trasig gatubelysning, nummer 02851

Ansvarig

Älvkarleby kommun

Åtgärder

Status

Nytt problem



Plats 13

Resecentrum.



Problem

Klotter i gångtunnel under järnvägen.

Ansvarig

Älvkarleby Kommun

Åtgärder

Status

Nytt problem

Plats 14

Resecentrum – Busskur vid bussvändplats stationssamhället.



Problem

Klotter baksidan av busskur.

Ansvarig

UL

Åtgärder

Status

Nytt problem



Plats 15

Bommar vid gångtunneln.



Problem

Klotter på bommar vid gångtunneln.

Ansvarig

Älvkarleby kommun

Åtgärder

Status

Nytt problem

Plats 16

Resecentrum – Perrongen sydlig riktning.



Problem

Trasigt räcke.

Ansvarig

Trafikverket

Åtgärder

Status

Nytt problem



Plats 17

Bussvändplats stationssamhället

Problem

Trasig gatubelysning vid vändplatsen för bussar i stationssamhället (flera gatubelysningar)

Ansvarig

Älvkarleby kommun

Åtgärder

Status

Nytt problem

Plats 18

Generellt hela sträckan

Problem

Fler sopkärl/hundlatriner bör monteras kring området/sträckan.

Ansvarig

Älvkarleby kommun

Åtgärder

Status

Nytt problem

Plats 19

Laxön

Problem

Trasig gatubelysning Laxön (Vid mellanfallet)

Ansvarig

Vattenfall

Åtgärder

Status

Nytt problem



Vi får inte glömma det positiva

- Området kring Laxön är ett vackert område med mycket fina platser.

Vad vi själva kan bidra med för ökad trygghet

- Felanmäla när vi ser något som behöver åtgärdas, se kontaktvägar nedan
- Köra långsammare - hålla hastighetsbegränsningarna.
- Trivsel och trygghet följs åt

Framtida projekt

- Älvkarleby kommun projekterar för att anlägga flera parkeringsplatser kring området för resecentrum, då det idag är många medborgare som parkerar bilarna kring resecentrum. I projektet kommer kompletterande gatubelysning sättas upp. Under 2017 kommer arbetat att färdigställas.

Välkommen att felanmäla

Tekniska avdelningen välkomnar felanmälan när det gäller belysning och andra fel. Det är bra om det är fler ”ögon” som tittar och felen blir då snabbare åtgärdade. Ring felanmälan på telefon 026 – 830 00 eller Älvkarleby kommuns hemsida.

Reflektioner

En trygghetsvandring är ett sätt att titta på ett område med ”trygghetsglasögon” på och se vad man kan göra för att öka tryggheten i området. Men mer kan göras av alla som bor och verkar i området.

Senast den **21 november 2016** ska protokollet offentliggöras på Älvkarleby kommuns hemsida där eventuella åtgärder finns med.

Tack för er deltagande och engagemang

/Martin Nilsson

Beredskap-och Säkerhetssamordnare Älvkarleby Kommun.